

## Verbinding herstellen Powerline adapters

Controleer uw adapters op connectie.



Brand het middelste lampje niet zoals hierboven te zien is, ga dan als volgt te werk.

Druk op beide powerline adapters op het pair knopje onder de lampjes ,net zolang tot het middelste lampje eenmaal rood knippert.



Als dat bij beide adapters gebeurt is nogmaals kort op het pair knopje drukken , het bovenste lampje gaat dan knipperen , zodra op beide adapters het middelste lampje weer brand is de verbinding hersteld.



Het onderste lampje brand indien er een kabel ingestoken is.

Dit is hier niet het geval.